

# 西小学校 通学路安全マップ

令和6年2月29日更新

西小学校区は閑静な住宅街が広がっている。  
そのため生活道路が多い。

- ・信号機付き横断歩道（歩道用の信号機は東西方面のみ）が付いている見通しの良い交差点。
  - ・東西方向が国道17号へ、南方向は県道川越上尾線、北方向は桶川へと通じている。
  - ・昼夜問わず交通量が多い。

- ・信号機付き横断歩道のある、見通しの良い交差点。
  - ・東西方面が国道17号へ、南北方面は大型店舗へつながる道である。
  - ・昼夜間わず交通量が多い。

- ・小泉地区。
  - ・幅員が狭い道路が多い。

- ・幅員が狭く、車が入ってくると歩行が難しい。

- ・弁財二丁目。
  - ・直線道路があり、速度を上げた車が走っている。

- 二

- 拍賣

- 日系院

- 吉田書

- 狭い道路が多い。

- ・新弁財橋上は二重十字路のため、交通事故が起きやすい。
  - ・鴨川沿いの道路。左折する車が多い。自転車や歩行者等の通行量も多い。
  - ・信号を要望中（R5 2月20日現在）

- 右側通行している自転車が多い

- 今泉1** • 今泉一丁目。  
• 幅員の狭い道路が多い

- ・上尾駅西口と第1団地、西上尾車庫を結ぶバスが通っている。
  - ・通勤・通学時間帯の車の往来が多い。
  - ・信号機付き横断歩道が通学路となっている。

- ・信号機の設置場所がかわった。
  - ・不完全な十字路となっており、見通しがよくない。
  - ・信号機が設置されたが、鏡が外されたため、事故が起きやすくなっている。
  - ・信号機付き横断歩道が通学路となっている。
  - ・団地南側にある大型店舗につながる交差点で、車の往来が多い。

- ・西中学校周辺は、直線道路が多いものの、幅員が狭い

