

<p>件 名</p> <p>上尾市立小・中学校、幼稚園の耐震化の状況について</p>	
<p>内 容 説 明</p> <p>平成25年度末 上尾市立小中学校、幼稚園の耐震化の状況について、報告します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>●地震防災対策特別措置法（平成七年法律第百十一号） [関係部分抜粋]</p> <p>（公立の小中学校等についての耐震診断の実施等）</p> <p>第6条の2 地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法（昭和25年法律第201号）又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて、耐震診断（文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。以下この条において同じ。）を行わなければならない。ただし、耐震診断を行う必要がないものとして文部科学大臣の定めるものについては、この限りでない。</p> <p>2 地方公共団体は、前項の耐震診断を行った建築物ごとに、同項の耐震診断の結果を公表しなければならない。</p> </div>	
添付資料	添付資料名
<input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無	上尾市立小・中学校、幼稚園の耐震化の状況について 【13頁～15頁】



上尾市立小・中学校、幼稚園の耐震化の状況について



<用語の解説>

- 「構造」欄に「RC」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造を、「SRC」とあるのは鉄骨鉄筋コンクリート造を表します。
- 「診断」欄に「1次」とあるのは「第1次診断」で、個別の建物の耐震性能を簡略に評価する診断方法です。「2次」、「3次」とあるのは「第2次診断」、「第3次診断」で個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。
- 「Is値」とは構造耐震指標、つまり建物の粘り強さに形状や経年等を考慮して算出される数値のことです。(財)日本建築防災協会発行の「2001年改訂版既存コンクリート造建築物の耐震診断基準及び耐震改修指針・同解説」及び「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(1996)」に定める耐震診断で算定するもので、その数値が大きいほど耐震性が高いとされており、Is値0.6以上は耐震性が確保されている建築物と判定されています。
学校建物については「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」に必要補強基準はIs値がおおむね0.7に満たないものと定められています。
- 「耐震性能」欄の○印は、旧基準でIs値が0.7以上で耐震性能が確保されている建築物、新耐震建築物及び既に改修済の建築物に該当することを示します。

小中学校、幼稚園の棟ごとの耐震性能の状況(平成26年4月現在)

□小学校

番号	学校名	棟名称	校舎名称	建築年度	構造	階数	面積 (㎡)	診断	Is値	優先度 調査	耐震 性能	改修 年度
1	上尾小学校	1 普通・特別教室棟	北校舎	昭和43	RC	3	1,632			改修済	○	平成19
		2 普通・特別教室棟	南校舎	昭和46・48	RC	3	2,186			改修済	○	平成19
		3 管理棟	管理棟	昭和52	RC	1	746	2次	1.07		○	
		4 屋内運動場棟		昭和45	RC	1	788			改修済	○	平成25
2	中央小学校	5 管理・普通教室棟	南校舎(西)	平成25						新耐震建築物	○	
		6 普通教室・特別教室棟	北校舎	昭和41	RC	3	1,141			改修済	○	平成23
		7 管理・普通教室棟	南校舎(東)	昭和47	RC	3	1,071			改修済	○	平成25
		8 屋内運動場棟		昭和49	RC	1	524	1次	0.93		○	
3	大谷小学校	9 普通・特別教室棟	中校舎	昭和47	RC	3	1,748			改修済	○	平成24
		10 管理・普通・特別教室棟	南校舎	昭和53・55	RC	3	3,182			改修済	○	平成22
		11 屋内運動場棟		昭和51	RC	2	701	1次	0.81		○	
4	平方小学校	12 管理・普通・特別教室棟	南校舎	昭和44・46	RC	3	3,149			改修済	○	平成20
		13 普通・特別教室	北校舎	昭和52	RC	3	2,202			改修済	○	平成20
		14 屋内運動場棟		昭和51	RC	2	563	1次	0.82		○	
5	大石小学校	15 管理・特別・普通教室棟	南校舎	昭和44・46	RC	3	3,154			改修済	○	平成20
		16 管理・普通教室棟	北校舎	昭和46	RC	3	2,804			改修済	○	平成20
		17 屋内運動場棟		昭和50	RC	2	687	2次	0.86		○	
6	原市小学校	18 普通・特別教室棟	南校舎	昭和47	RC	3	2,404			改修済	○	平成20
		19 普通・特別教室棟	北校舎	昭和46	RC	3	2,585			改修済	○	平成20
		20 管理・普通・屋内運動場棟	管理棟	昭和51	RC	3	2,735			改修済	○	平成20
7	上平小学校	21 管理・普通・特別教室棟	南校舎	昭和54	RC	3	2,156	2次	0.75		○	
		22 普通・特別教室棟	北校舎	昭和40・43・47	RC	3	3,266			改修済	○	平成13
		23 屋内運動場棟		昭和50	RC	1	687			改修済	○	平成24
8	富士見小学校	24 管理・普通・特別教室	南校舎	平成23	RC	2	3,251			新耐震建築物	○	
		25 普通・特別教室棟	北校舎	平成23	RC	4	4,959			新耐震建築物	○	
		26 特別教室棟	図書・メディア棟	平成23	S	2	752			新耐震建築物	○	
		27 屋内運動場棟	体育館・プール棟	平成23	SRC	4	1,443			新耐震建築物	○	
9	尾山台小学校	28 管理・普通・特別教室棟	北校舎	昭和41	RC	3	2,821			改修済	○	平成15
		29 普通・特別教室棟	南校舎	昭和44	RC	3	1,204			改修済	○	平成19
		30 屋内運動場棟		昭和49	RC	1	672	1次	0.90		○	
10	東小学校	31 管理・普通・特別教室棟	南校舎	昭和44・46	RC	3	3,657			改修済	○	平成23
		32 普通教室棟	北校舎	昭和49	RC	3	1,381			改修済	○	平成23
		33 屋内運動場棟		昭和50	RC	2	687			改修済	○	平成24
11	大石南小学校	34 普通・特別教室棟	南校舎	昭和48	RC	4	3,532			改修済	○	平成21
		35 普通教室棟	北校舎	昭和48	RC	3	1,366			改修済	○	平成21
		36 管理・特別・屋内運動場棟		昭和48	RC	3	2,115			改修済	○	平成23
12	平方東小学校	37 管理・普通教室棟	南校舎(東)	昭和49	RC	3	2,207			改修済	○	平成10
		38 特別・屋内運動場棟	南校舎(西)	昭和49	RC	2	1,482			改修済	○	平成10
		39 普通教室棟	北校舎(東)	昭和50	RC	4	1,013			改修済	○	平成11
		40 普通教室棟	北校舎(西)	昭和49	RC	4	2,064			改修済	○	平成11
13	原市南小学校	41 管理・屋内運動場棟		昭和49	RC	3	1,701			改修済	○	平成14
		42 普通・特別教室棟	校舎棟	昭和49	RC	4	3,695			改修済	○	平成14
14	鴨川小学校	43 普通・特別教室棟	南校舎	昭和49	RC	4	3,240			改修済	○	平成18
		44 管理・屋内運動場棟		昭和49	RC	2	1,287			改修済	○	平成18
		45 普通教室棟	北校舎	昭和59	RC	2	580			新耐震建築物	○	
15	芝川小学校	46 普通教室棟	A棟	昭和50	RC	4	1,463			改修済	○	平成16
		47 普通教室棟	B棟	昭和50	RC	4	2,050			改修済	○	平成16
		48 管理・特別教室棟	C棟	昭和50	RC	3	1,126			改修済	○	平成17
		49 普通教室棟	D棟	昭和50	RC	4	1,483			改修済	○	平成17
		50 特別・屋内運動場棟		昭和50	RC	2	1,415			改修済	○	平成18
16	瓦葺小学校	51 普通・特別教室棟	校舎棟	昭和50	RC	4	4,108			改修済	○	平成21
		52 管理・屋内運動場棟		昭和50	RC	2	1,805			改修済	○	平成23
17	今泉小学校	53 普通・特別教室棟	教室棟	昭和50	RC	4	3,275			改修済	○	平成20
		54 管理・特別教室棟	管理棟	昭和50	RC	3	2,268			改修済	○	平成20
		55 屋内運動場棟		昭和49	RC	2	687	2次	0.88		○	
18	西小学校	56 普通・特別教室棟	南校舎	昭和50	RC	4	3,405			改修済	○	平成22
		57 普通・特別教室棟	管理棟	昭和50	RC	4	2,532			改修済	○	平成23
		58 屋内運動場棟		昭和50	RC	1	905			改修済	○	平成24
19	東町小学校	59 管理・普通・特別教室棟	西校舎	昭和51・55	RC	4	2,257			改修済	○	平成21
		60 管理・普通・特別教室棟	東校舎	昭和51	RC	4	2,527			改修済	○	平成23
		61 屋内運動場棟		昭和51	RC	2	677	1次	0.80		○	
20	平方北小学校	62 管理・普通・特別教室棟	南校舎	昭和51	RC	3	2,795			改修済	○	平成22
		63 普通教室棟	北校舎	昭和51	RC	4	3,546			改修済	○	平成24
		64 屋内運動場棟		昭和51	RC	1	665	1次	1.02		○	
21	大石北小学校	65 管理・普通教室棟	校舎棟(東)	昭和53	RC	4	3,373			改修済	○	平成21
		66 特別教室棟	特別教室棟	昭和53	RC	2	676	2次	1.22		○	
		67 普通・特別教室棟	西校舎棟(東)	平成1	RC	4	684			新耐震建築物	○	
		68 普通・特別教室棟	西校舎棟(西)	平成1	RC	4	813			新耐震建築物	○	
		69 屋内運動場棟		昭和53	RC	2	680	1次	0.84		○	
22	上平北小学校	70 管理・普通・特別教室棟	校舎棟	昭和53	RC	4	3,567			改修済	○	平成22
		71 屋内運動場棟		昭和53	RC	1	537	1次	0.92		○	

□中学校

番号	学校名	棟名称	校舎名称	建築年度	構造	階数	面積 (㎡)	診断 Is値	優先度 調査	耐震 性能	改修 年度
1	上尾中学校	1 普通教室棟	南校舎(東)	昭和31・32	RC	2	1,470	1次 0.69			
		2 普通教室棟	南校舎(西)	昭和37	RC	2	571	1次 0.69			
		3 普通教室棟	北校舎(西)	昭和41	RC	3	1,846		改修済	○	平成21
		4 特別教室棟	北校舎(東)	昭和56	RC	2	1,338		新耐震建築物	○	
		5 屋内運動場棟		昭和41	RC	2	1,150	2次 0.41			
2	太平中学校	6 管理・普通・特別教室棟	南校舎	昭和44	RC	3	2,131		改修済	○	平成19
		7 普通・特別教室棟	北校舎	昭和49・52	RC	4	2,646		改修済	○	平成19
		8 普通教室棟	西校舎	昭和56	RC	4	1,426		新耐震建築物	○	
		9 屋内運動場棟		昭和45	RC	1	762		改修済	○	平成25
3	大石中学校	10 管理・普通・特別教室棟	中央校舎(東)	昭和43	RC	4	3,112		改修済	○	平成11
		11 普通教室棟	中央校舎(西)	昭和48	RC	4	1,115		改修済	○	平成13
		12 特別教室棟	北校舎	昭和56	RC	2	1,208		新耐震建築物	○	
		13 普通教室棟	南校舎	平成10	S	2	950		新耐震建築物	○	
		14 屋内運動場棟		昭和46	RC	1	770		改修済	○	平成25
4	原市中学校	15 特別・普通教室棟	A棟(東)	昭和41	RC	3	1,269		改修済	○	平成19
		16 特別教室棟	B棟	昭和48	RC	3	1,458		改修済	○	平成19
		17 特別教室棟	金工・木工室	昭和48	S	1	246		改修済	○	平成19
		18 管理・特別・普通教室棟	A棟(西)	昭和53	RC	3	2,913		改修済	○	平成19
		19 屋内運動場棟		昭和46	RC	1	770	2次 0.77		○	
5	上平中学校	20 普通教室棟	北校舎(西)	昭和39	RC	2	687		改修済	○	平成20
		21 普通・特別教室棟	北校舎(東)	昭和47	RC	3	1,342		改修済	○	平成20
		22 管理・普通・特別教室棟	南校舎(東)	昭和52	RC	5	3,586		改修済	○	平成20
		23 普通教室棟	南校舎(西)	昭和52	RC	4	1,122		改修済	○	平成20
		24 屋内運動場棟		昭和43	RC	2	765		改修済	○	平成25
6	西中学校	25 管理・普通・特別教室棟	北校舎	昭和46	RC	4	2,884		改修済	○	平成12
		26 普通教室棟	南校舎	昭和48・50	RC	3	1,956	3次 0.74		○	
		27 特別教室棟	金工・木工室	昭和46	S	1	245		改修済	○	平成24
		28 屋内運動場棟		昭和47	RC	1	770		改修済	○	平成25
7	東中学校	29 管理・普通教室棟	南校舎	昭和50	RC	4	3,667		改修済	○	平成22
		30 特別教室棟	東校舎	昭和50・55	RC	4	1,280		改修済	○	平成24
		31 特別教室棟	特別教室棟	昭和50	S	1	255		改修済	○	平成24
		32 普通教室棟	北校舎	昭和55	RC	4	1,705		改修済	○	平成24
		33 屋内運動場棟		昭和50	RC	2	812	2次 1.04		○	
8	大石南中学校	34 管理・普通・特別教室棟	北校舎	昭和51	RC	4	4,039		改修済	○	平成22
		35 特別教室棟	金工・木工室	昭和51	RC	4	1,199		改修済	○	平成22
		36 普通教室棟	南校舎(東)	昭和52	RC	4	1,145		改修済	○	平成23
		37 普通教室棟	南校舎(西)	昭和56	RC	4	1,473		新耐震建築物	○	
		38 屋内運動場棟		昭和51	RC	1	788		改修済	○	平成25
9	瓦葺中学校	39 管理・特別・普通教室棟	校舎棟	昭和51	RC	4	3,961		改修済	○	平成21
		40 特別教室棟	木工・美術室	昭和51	S	1	255		改修済	○	平成24
		41 屋内運動場棟		昭和51	RC	1	789		改修済	○	平成25
10	南中学校	42 管理・普通教室棟	校舎棟(中)	昭和53	RC	4	1,752		改修済	○	平成24
		43 普通・特別教室棟	校舎棟(東)	昭和53	RC	4	2,872		改修済	○	平成24
		44 普通教室棟	校舎棟(西)	昭和56	RC	4	485		改修済	○	平成24
		45 屋内運動場棟		昭和53	RC	2	840		改修済	○	平成25
11	大谷中学校	46 管理・普通教室棟	南校舎	昭和59	RC	3	2,991		新耐震建築物	○	
		47 特別教室棟	西校舎	昭和59	RC	4	1,717		新耐震建築物	○	
		48 屋内運動場棟		昭和59	RC	4	1,364		新耐震建築物	○	

□幼稚園

番号	幼稚園名	棟名称	校舎名称	建築年度	構造	階数	面積 (㎡)	診断 Is値	優先度 調査	耐震 性能	改修 年度
1	平方幼稚園	1 教室棟	東棟	昭和36	RC	1	235	1次 0.95		○	
		2 管理・教室棟	西棟	昭和59	S	1	257		新耐震建築物	○	

耐震化率一覧表

	棟数	耐震性能 適合棟数	耐震化率
小学校	71	71	100.0%
中学校	48	45	93.7%
計	119	116	97.4%

	棟数	耐震性能 適合棟数	耐震化率
幼稚園	2	2	100%

※ 富士見小学校改築工事が平成23年度に完成しており、改築前の対象建物が6棟あったのに対し改築後に4棟となったため、平成24年度より小学校の耐震化対象棟数を72棟とした。

※ 中央小学校改築工事が平成25年度に完成しており、北校舎(西)を解体したため、平成26年度より小学校の耐震化対象棟数を71棟とした。