

申込集計表

集計日：2023年09月01日

| | | | |
|--------|---------------------------|--|--|
| 様式Ver. | 1 | | |
| 様式ID | 00260 | | |
| 様式名 | 上尾市道路等損傷通報システム | | |
| 集計期間 | 2023年08月01日 ~ 2023年08月31日 | | |
| 回答数 | 3 | | |

| | | | | |
|--------|--------------|----------|-----------------|-------|
| 単純集計項目 | 対象の属性 | | | |
| 回答 | 道路(舗装や側溝)のこと | 水路・河川のこと | カーブミラーや道路照明灯のこと | 公園のこと |
| 回答数 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|------------|---------------------|-----------|-------------|-----|
| 単純集計項目 | 道路の損傷内容 | | | | |
| 回答 | 舗装に穴が開いている | 舗装が亀の甲状にひび割れを起こしている | 側溝が破損している | 側溝の蓋が破損している | その他 |
| 回答数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|
| 単純集計項目 | 水路・河川の損傷内容 | | |
| 回答 | 水路の蓋が破損している | フェンスが損傷している | その他 |
| 回答数 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------|------------------|----------|
| 単純集計項目 | カーブミラー、道路照明灯の不具合 | |
| 回答 | カーブミラーの破損、角度調整 | 道路照明灯の消灯 |
| 回答数 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------|----------------|------------|-----|
| 単純集計項目 | 公園の不具合 | | | | |
| 回答 | 公園施設破損、照明の消灯 | 除草、樹木剪定、落葉清掃 | 害虫駆除、蜂・カラスの巣撤去 | 公園内清掃、不法投棄 | その他 |
| 回答数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------|----------|------------|-------------|
| 単純集計項目 | 回答の希望 | | |
| 回答 | 回答は希望しない | 回答を電話で希望する | 回答をメールで希望する |
| 回答数 | 0 | 2 | 1 |

| | | |
|--------|------|----------|
| 単純集計項目 | 通報者 | |
| 回答 | 個人氏名 | 法人名(担当者) |
| 回答数 | 3 | 0 |